

114
14/1
ПГ51
e-77
В114/2
d 250
e 80,0
В14
d 250
e 58,5
П25
d 250
e 112,7
В9/1
П141
П23
ПГ50
d 500
e 116,8
d 500
e-18
d 200
e 81,8
П26
d 500
e 33,6
e-6
П24
П31/1
d 500
e 63,2
d 150
e 41
d 75
e-48,5
31
В107/1
107
d 360
e-77
e=6
В31/1
d 75
e-19
ПГ13
d 150
e 70,1
e 13,5
d 200
e 47,6
ПГ12
d 75
e 19
e=14
В9
d 250
e 27
d 250
e 33
d 200
e 114
d 500
e 116,0
d 75
e 5,0
7
e 13,8
ПГ11
d 250
e-114
В8
e 30
В7/1
11
d 100
e 2,0
d 100
e 25,2
ПГ
П11
ПГ14
15
В15/1
d 250
e-19
ПГ3
d 100
e-39,5
В10/1
16
d 250
e-50
17
В16/2
d 75
e 35,5
d 100
e 39,5
В17/1
d 100
e 33,5
d 75
e 9,1
14
d 250
e 28,3
В19/1
d 75
e-39,5
19
d 250
e 18
ПГ1
В212/1
ПГ2
d 250
e 79,0
В212/2
ПГ4
d 250
e 105,1
e 14,5
e 100
В1А
212
ВЦ